



N° de commande: 019296

## Kit de charnières de recharge pour escabeau à marches accessible des deux côtés en aluminium

### Spécification

|  |                                   |                                   |  |   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Compatible avec Escabeau double en aluminium | Type de produit Pièce de rechange | Matériaux Acier galvanisé         | Dimensions de transport (emballage non compris) 200 x 150 x 50 mm, 0,51 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik |
| N° de commande 019296                        | Pièce de rechange pour N°.        | Pièce de rechange pour N°.        | Pièce de rechange pour N°.   | Pièce de rechange pour N°.                        |
| Pièce de rechange pour N°.                   | Pièce de rechange pour N°.        | Pièce de rechange pour N°.        | Pièce de rechange pour N°.   | Pièce de rechange pour N°.                        |
| Pièce de rechange pour N°. 042206            | Pièce de rechange pour N°. 040208 | Pièce de rechange pour N°. 042216 | Pièce de rechange pour N°. 040218  | Pièce de rechange pour N°. 040224                 |
| Pièce de rechange pour N°. 040228            | Pièce de rechange pour N°. 042218 | Pièce de rechange pour N°. 040214 | Pièce de rechange pour N°. 041603  | Pièce de rechange pour N°. 041605                 |
| Pièce de rechange pour N°. 042220            | Pièce de rechange pour N°. 041637 | Pièce de rechange pour N°. 041607 | Pièce de rechange pour N°. 041609  | Pièce de rechange pour N°. 041612                 |
| Pièce de rechange pour N°. 041614            | Pièce de rechange pour N°. 043808 | Pièce de rechange pour N°. 041638 | Pièce de rechange pour N°. 041639  | Pièce de rechange pour N°. 041641                 |

|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Pièce de rechange pour N°. 041642 | Pièce de rechange pour N°. 041645 | Pièce de rechange pour N°. 041640 | Pièce de rechange pour N°. 041643 | Pièce de rechange pour N°. 041647 |
| Pièce de rechange pour N°. 040220 | Pièce de rechange pour N°. 041606 | Pièce de rechange pour N°. 041604 | Pièce de rechange pour N°. 041608 | Pièce de rechange pour N°. 040206 |
| Pièce de rechange pour N°. 041610 | Pièce de rechange pour N°. 042210 | Pièce de rechange pour N°. 041636 | Pièce de rechange pour N°. 041228 | Pièce de rechange pour N°. 042208 |
| Pièce de rechange pour N°. 042212 | Pièce de rechange pour N°. 040210 | Pièce de rechange pour N°. 040212 | Pièce de rechange pour N°. 042224 | Pièce de rechange pour N°. 040216 |
| Pièce de rechange pour N°. 042228 | Pièce de rechange pour N°. 042214 |                                   |                                   |                                   |

## Les faits

- Pour escabeaux à marches accessibles des deux côtés en aluminium
- Avec matériel de fixation
- Composé d'une charnière droite et d'une charnière gauche
- Incompatible avec les échelles ML
- 1 jeu = 2 pièces

## Étendue de la livraison

- Charnière: 2 x
- Matériel de montage: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

#### Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

