

N° de commande: 019205

**Patin intérieur nivello®**

Pour hauteur de montants

58  
 73  
 85  
 98
**Spécification**

Type de produit Pièce de rechange	Longueur 70 mm	Largeur 32 mm	Hauteur 73 mm	Hauteur des montants 58 mm
Largeur des montants 25 mm	Matériau Plastiques	Dimensions de transport (emballage non compris) 75 x 69 x 55 mm, 0,16 kg	Produit précédent 019785	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 019205	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°.
Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°.
Pièce de rechange pour N°. 033016	Pièce de rechange pour N°. 033024	Pièce de rechange pour N°. 040107	Pièce de rechange pour N°. 040108	Pièce de rechange pour N°. 040109
Pièce de rechange pour N°. 040110	Pièce de rechange pour N°. 040114	Pièce de rechange pour N°. 042103	Pièce de rechange pour N°. 042107	Pièce de rechange pour N°. 042110
Pièce de rechange pour N°. 041504	Pièce de rechange pour N°. 041507	Pièce de rechange pour N°. 041510	Pièce de rechange pour N°. 041512	Pièce de rechange pour N°. 041514

Pièce de rechange pour N°. 041503	Pièce de rechange pour N°. 041508	Pièce de rechange pour N°. 042106	Pièce de rechange pour N°. 042112	Pièce de rechange pour N°. 042708
Pièce de rechange pour N°. 041627	Pièce de rechange pour N°. 041623	Pièce de rechange pour N°. 041624	Pièce de rechange pour N°. 041625	Pièce de rechange pour N°. 041626
Pièce de rechange pour N°. 041634	Pièce de rechange pour N°. 011148	Pièce de rechange pour N°. 011149	Pièce de rechange pour N°. 011150	Pièce de rechange pour N°. 011173
Pièce de rechange pour N°. 010032	Pièce de rechange pour N°. 010034	Pièce de rechange pour N°. 010006	Pièce de rechange pour N°. 010008	Pièce de rechange pour N°. 041114
Pièce de rechange pour N°. 033012	Pièce de rechange pour N°. 033020	Pièce de rechange pour N°. 042104	Pièce de rechange pour N°. 042105	Pièce de rechange pour N°. 042108
Pièce de rechange pour N°. 040112	Pièce de rechange pour N°. 010010	Pièce de rechange pour N°. 010012	Pièce de rechange pour N°. 011100	Pièce de rechange pour N°. 042109
Pièce de rechange pour N°. 042114	Pièce de rechange pour N°. 010014	Pièce de rechange pour N°. 041505	Pièce de rechange pour N°. 041506	Pièce de rechange pour N°. 041509
Pièce de rechange pour N°. 042707				

## Les faits

- Montage et démontage faciles sans outil
- Fabriqué en plastique robuste et durable
- Stabilité et sécurité fiables
- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

## Étendue de la livraison

- Sabot d'échelle: 2 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

